

## 改善箇所説明図



### 改善箇所

ヘッドライトコントロール追加

タイヤ圧センサーコントロール

イグニッションスイッチが ON 時にヘッドライトが点灯し、イグニッションスイッチが OFF 時にタイヤ圧センサーコントロールが作動するため、長期間停車した場合等にバッテリー電力を消費してエンジン始動が困難となるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、対策品の取り付け、交換。

対策後の識別：取り付け、交換後、車台番号脇に黄色ペイントマークを行う